THEO KREBS AG
Bühlstrasse 72
CH-8583 Sulgen
Tel.: +41 (0) 71 686 60 40
Fax: +41 (0) 71 686 60 43
Email: info@krebs-ag.com
Homepage: www.krebs-ag.com

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alterations

16-854-067 / 3.05

KREBS
Switzerland

SYSTEM
KREBS 750
KREBS 500

Bedienungsanleitung

Operating Instructions

D

Sicherheitshinweise für Fleckentfernungssystem KREBS 750 / KREBS 500

Zu Ihrer Sicherheit

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

Zusätzlich müssen die allgemeinen Sicherheitshinweise im beigelegten Heft befolgt werden.

Lassen Sie sich vor dem ersten Gebrauch praktisch einweisen.

Das Gerät darf nicht feucht sein und auch nicht in feuchter Umgebung betrieben werden.

Wird bei der Arbeit das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt, Kabel nicht berühren und sofort den Netzstecker ziehen. Gerät niemals mit beschädigtem Kabel benutzen. Beschädigte Teile nur vom Fachmann reparieren lassen.

Beim Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.
Das Einatmen des Sprühnebels kann gesundheitsschädlich sein. Immer einen Atemschutz tragen.

Explosionsgefahr!
Im Arbeitsbereich darf sich keine offene Flamme befinden.

Rauchen verboten!
Leicht brennbare oder explosive Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Spiritus) weder spritzen noch zur Reinigung verwenden. Keine Flüssigkeiten mitunbekannten Gefahren verarbeiten. Herstellerhinweise beachten.

- In Räumen, in denen explosive Gase entstehen können, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Es dürfen nur Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 61° C und darüber eingesetzt werden.
- Die Verarbeitungstemperatur des Lösungsmittels muss mindestens 15° C unter dem Flammpunkt des einge setzten Lösungsmittels sein.
- Achtung!
  Die Flüssigkeitspumpen respektive Düsen produzieren einen scharfen Strahl. Arbeitskopf nie auf Personen oder Körperteile richten.
  Verletzungs- und Infektionsgefahr!
- Netzstecker ziehen, bevor Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage oder an elektrischen Bauteilen vornehmen!
- Bevor das Filterglas der Druckluft wartungseinheit entfernt wird, muss das Gerät von der Druckluftversorgung getrennt werden.
- Kabel immer nach hinten, vom Gerät weg führen.
- Gerät und Zubehör so aufbewahren, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.
- Für Reparaturen nur Originalteile des Herstellers verwenden.

Sicherheitsinformation

Halten Sie die Behältnisse für Reinigungsmittel verschlossen. Reinigungsmittel verdunsten mit der Zeit. Ferner sollten Reinigungsmittel nicht starker Lichteinstrahlung oder Temperatur ausgesetzt werden.
Bewahren Sie Reinigungsmittel in dunklen, nicht zu heissen Räumen auf, die Reinigungsmittel könnten ihre Beschaffenheit und Funktion verändern oder verlieren.

D4


D3
13
10
11
12
1
2
9
3
4
5
8
6
7

D

Gesundheit

Beim Arbeiten mit Reinigungsmitteln sollten die Hände regelmässig mit Wasser gewaschen oder lösungsmittelbeständige Handschuhe verwendet werden. Reinigungsmittel wie Cleaner 580, K1-3 entfetten die Haut. Daher Hände sauber waschen und mit einer Handcreme eincremen.

Spezialdetachiermittel
K1 - 3 und K4 für Rostflecken
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.

Vorbereitung und Inbetriebnahme des Fleckenentfernungssystem KREBS 750

Lieferumfang:

- KREBS 750 / 500
- Multifunktionshandgriff
- Vibrationspumpe für Cleaner
- Detachiermittelbehälter für Cleaner
- Auffangbehälter für verschmutzte Reinigungsflüssigkeit
- Fuss-Schalter für Absaugung
- Arbeitsfläche Inox
- Ersatzdüse
- 250 ml KREBS Cleaner 580
- 3 Spezialreinigungsverstärker KREBS K1-3 (je 30 ml)
- Bedienungsanleitung

Vorbereiten, Inbetriebnahme

Packen Sie alle Teile aus dem Verpackmaterial aus. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial entsprechend der Umweltbedingungen und recyceln Sie so viel als möglich.

1. Handgriff mit Aufhängevorrichtung und Flüssigkeitsbehälter montieren. (D1-1)
2. Druckluftleitung anschliessen. (D1-2)
3. Druckleitung D 4mm für Cleaner 580 anschliessen. Dazu den Schlauch fest in die Bohrung der Schnellkupplung drücken. (D1-3)
4. Elektro Steckverbindung für Handgriff anschliessen. (D1-4)
5. Schlauchleitung D 8mm am Flüssigkeitsbehälter für Cleaner anschliessen. Hier ebenfalls den Schlauch fest eindrücken. (D1-5)
6. Druckluftzufuhr an der Wartungseinheit (1/4“ Gewinde) anschliessen. (D1-6)
7. Fuss-Schalter montieren, wahlweise vorne oder seitlich am Gerät. (D2-6)
8. Netzzufuhr anschliessen. (D1-8)
9. Wenn gewünscht Abluft am Stutzen D 90mm anschliessen. (D1-9)
10. Cleaner 580 in den Flüssigkeitsbehälter einfüllen. (D1-10)
11. Drehgriff (D2-1) nach rechts für grosse Absaugfläche, nach links für Aermelauflage.

Stellen Sie das Gerät so, dass die Bedienelemente für Sie gut erreichbar sind. Bitte achten Sie auf angepasste Körperhaltung. Nicht ergonomische Körperhaltungen können Gesundheitsschäden hervorrufen.

Hinweis: Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihr Arbeitsumfeld sauber ist, damit keine unnötigen zusätzlichen Verunreinigungen in das Gewebe kommen. Legen Sie sich ein Abdecktuch bereit, um ggf. Kleidungsstücke rund um die zu bearbeitenden Stellen abzudecken.

D

Grundlegende Hinweise

Das SYSTEM KREBS 750/500 wurde für Äenderungsateliers, Textilreinigungen und Konfektionsbetriebe, sowie für typische Flecken aus dem Bereich Modehaus wie Make-up, Wimperntusche, Rouge usw. entwickelt.
Flecken können jedoch die unterschiedlichste Herkunft haben. Grundsätzlich unterteilt man in wasserbasierte (feuchte) Flecken und chemisch/ölbasierte Flecken (trocken). Je nach Gewebe, auf dem sich die Flecken befinden, können unterschiedlichste Verbindungen mit dem Gewebe entstehen. Deshalb kann keine Gewähr der Fleckentfernung übernommen werden.
Generell kann formuliert werden, dass sich auf den meisten Geweben ölbasierte Flecken z.B. Lippenstift, Schmiere, Make-up, Rouge usw. entfernen lassen müssten.
Bitte beachten Sie die Pflegekennzeichnung.
Es empfiehlt sich jedoch immer die Gewebe auf Farbechtheit und Reaktion auf Reinigungsmittel zu prüfen.

Führen Sie Tests immer an Stellen durch, bei denen eine mögliche Beeinträchtigung des Gewebes für Sie keine massgebliche Rolle spielt oder direkt sichtbar ist, wie z.B. Innenseite, Taschenininnenseiten usw.

Wasserbasierte Flecken lassen sich nur bedingt unter Zuhilfenahme von Spezialmitteln K1-2 entfernen. Es empfiehlt sich, sofern Sie wissen, dass es sich um wasserbasierte Verunreinigungen z.B. Kaffee handelt, diese mit Wasser und K1-2 zu reinigen. Das System KREBS 750 wurde nicht für wasserbasierte Fleckentfernung entwickelt.
Daher ist die Reinigungsleistung bei diesen Flecken stark eingeschränkt, unwirksam und kann im Ernstfall sogar zur Fixierung des Fleckes führen.

Handhabung KREBS 750 / 500

Fleckentfernung

Prüfen Sie vor jeder Fleckentfernung die Pflegekennzeichnung des Kleidungsstückes. Für Europa sollte die Pflegekennzeichnung P oder F bzw. für sonstige Länder dry clean empfohlen sein.
Legen Sie das Kleidungsstück mit dem Fleck flach auf die passende Arbeitsunterlage. Für Ärmel, Socken und Hosenbeine ist der längliche Sockenarm besonders geeignet.
Achten Sie darauf, das Gewebe möglichst einlagig zu nehmen. Sollte dies durch Abnähungen oder Futter usw. nicht möglich sein, empfiehlt es sich, das Gewebe in der Fleckmitte zu falten und dadurch max. doppelseitig zu arbeiten.
Je mehr Lagen das Gewebe hat, desto länger dauert die Trocknung. Da dieser Vorgang der zeitintensivste ist, sollte hier möglichst auf kurze Bearbeitungszeiten geachtet werden.

- Hauptschalter (D2-5) auf der Frontseite einschalten - Kontroll-Leuchte (D2-4) brennt.
- Heizungsschalter (D2-2) einschalten - Kontrolllampe (D2-3) brennt solange aufgeheizt wird. (Nur bei Geräten mit Warmluft)
- Fuss-Schalter (D2-6) drücken - dadurch läuft das Absauggebläse und Sie können nun sprühen und trocknen.
- Sprühen Sie durch Betätigen des oberen Druckschalters im Handgriff Reinigungsmittel KREBS Cleaner 580 auf den Fleck. Verwenden Sie grundsätzlich KREBS Cleaner 580 bevor Sie Reinigungsverstärker einsetzen. In den meisten Fällen lässt sich der Fleck mit KREBS Cleaner 580 bereits entfernen.

D2
1
2
3
4
KREBS
Switzerland
5
6


D1
1
10
9
5
4
2
3
6
12
11
8

Sofort nach dem Spritzen trocknen!

- Nun können Sie den unter dem Griff sichtbaren Luftdüsenschlitz auf das zu bearbeitende nasse Textil material in direktem Kontakt aufsetzen.
  Sie drücken den unteren Druckschalter und führen den Luftdüsenkopf wie einen Rasierapparat über das zu trock nende Gewebe hin und her.
  Arbeiten Sie dabei von aussen nach innen.

Hinweis:
Feuchtigkeitsringe im Gewebe bilden sich am Übergang zwischen feucht und trocken.
Dies ist stark vom Gewebe abhängig.
Es wird daher empfohlen, die Reinigungsmittelfeuchtigkeit möglichst schnell aus dem Gewebe zu entfernen. Mit dem Trocknungskopf sollten bei sachgemässer Trocknung keine Feuchtigkeitsringe entstehen.
Je nach Dicke des Gewebes bzw. Lagen kann der Trocknungsprozess unterschiedlich lange dauern.

Hinweis: Sprühen Sie möglichst wenig Reinigungsmittelflüssigkeit auf den Fleck.

Anmerkung
Grossflächige Verschmutzungen sollten aus wirtschaftlichen Gründen mit einem Fleckentfernungssystem nicht entfernt werden. Hier empfiehlt sich das Kleidungsstück in die Chem.Reinigung zu geben.

Tipps

Feuchtigkeitsringe
Sollten durch Arbeitsunterbrechnungen usw. dennoch Feuchtigkeitsringe entstanden sein, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
Aus der Distanz, ca. 15 - 20 cm Abstand, das Gewebe leicht benebeln. Bei extrem randbildenden Geweben empfiehlt es sich, das Gewebe rund um die zu bearbeitenden Stellen mit einem Tuch abzudecken, um zusätzliche Verunreinigungen zu vermeiden.
Trocknen Sie die Reinigungsflüssigkeit wieder von aussen nach innen. Die Ränder sollten entfernt sein, ansonsten wiederholen Sie den Vorgang.

Inspektion, Wartung, Gewährleistung für SYSTEM KREBS 750/500

Wartung:
1. Auffangbehälter (D1-11) für die ver schmutzte Reinigungsflüssigkeit leeren.
2. Filterglas der Druckluftwartungseinheit (D1-12) leeren und reinigen.

Achtung: Druckluftzufuhr vorher entfernen!

3. Wenn die Saugleistung des Absaug ventilators nachlässt, das Schutzgitter am Venilatoreingang kontrollieren und wenn notwendig reinigen.

Entsorgung:
Reinigungsmittel dürfen nicht mit in den Hausmüll oder in das Grundwasser gelangen. Bitte entsorgen Sie Reinigungsmittel umweltgerecht.

Gerätekennwerte:

Modell:	K 750 / K 500
Spannung:	230 V / 50Hz
Gefilterte, ölfreie Druckluft:	6 - 8 bar
Normaldurchfluss:	300 - 600 l/min
Nennleistung	500 W
Abmessungen:	72x40x180 cm
Gewicht	ca. 40 kg

Heizung: (Bei Geräten mit Warmluft)

Nennleistung	1000 W

Reinigungsmittel
Alle Reinigungsmittel können bei KREBS nachbestellt werden. Es werden von KREBS unterschiedlichste Füllmengen angeboten. Bei Abnahme von grösseren Gebinden vermeiden Sie Müll.

D

6 Monate Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf kostenfreie Behebung aller Störungen, die sich infolge mangelhafter Ausführung oder Materialfehler zeigen sollten. Die Garantie gilt jedoch nicht für durch Verschmutzungund/oder falsche Wartung verursachte Schäden.

THEO KREBS AG, Kreuzlingen/Schweiz

CE Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400 gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG (ab 1/96), 89/392/EWG.

H. Kohlert A. Aepli

THEO KREBS AG

Ersatzteilliste für Düsen



Pos.	Bestell - Nr.	Bezeichnung
	16-507-021	**Düse Nr. 3/1 cplt. HART**
	16-507-022	**Düse Nr. 3/2 cplt. MITTEL**
	16-507-023	**Düse Nr. 3/3 cplt. WEICH**
1	16-507-007	Ventilgehäuse
2	07-408-001	O - Ring
3	12-007-011	Ventilkugel
4	12-007-010	Ventilfeder
5	16-507-006	Drall
6	16-507-010	Teflondichtung für Nr. 3/1
6	16-507-009	Teflondichtung für Nr. 3/2
6	16-507-008	Teflondichtung für Nr. 3/3
7	16-507-014	Düsenkopf Nr. 3/1
7	16-507-015	Düsenkopf Nr. 3/2
7	16-507-016	Düsenkopf Nr. 3/3
8	07-408-001	O - Ring

Electric diagram for System KREBS 750, hot air-drying



Heater air
Safety cut out
Temperatur reglulator heating
Control light heating
Switch heating
Operating switch air
Operating switch cleaner
Foot switch
Pump cleaner
Magnetic valva air
Blower
Power supply 230V / 24 VDC
Control light
Automatic fuse
Main switch

KREBS Switzerland

Elektroschema für System KREBS 500, 2 Pumpen , Gebläse



D

Elektroschema für System KREBS 500, 2 Pumpen, Druckluft



Griffschalter Wasser

Griffschalter Luft

Griffschalter Cleaner

Fuss-Schalter

Pumpe Wasser

Magnetventil Luft

Pumpe Cleaner

Ventilator

Stromversorgung

Kontroll-Lampe

Ein/Aus Schalter

D

Elektroschema für System KREBS 750, Warmluft



Heizung Luft
Sicherheits Thermostat

Temperatur Regler Luft

Kontroll-Lampe Heizung

Schalter - Heizung

Griffschalter Luft

Griffschalter Cleaner

Fuss-Schalter

Pumpe Cleaner

Magnetventil Luft

Ventilator

Stromversorgung 24 VDC

Kontroll-Lampe

Leistungsschutzschalter

Ein / Aus Schalter

Spare parts list for Nozzles



Pos.	Order - No.	Description
	16-507-021	**Nozzle No. 3/1 cplt. HARD, Cleaner**
1	16-507-007	Valve housing
2	07-408-001	O - ring
3	12-007-011	Valve ball
4	12-007-010	Valve spring
5	16-507-006	Swirl head
6	16-507-010	Teflon washer
7	16-507-014	Nozzle head No. 3/1
8	07-408-001	O - ring
	16-507-022	**Nozzle No. 3/2 cplt. MEDIUM, Cleaner**
1	16-507-007	Valve housing
2	07-408-001	O - ring
3	12-007-011	Valve ball
4	12-007-010	Valve spring
5	16-507-006	Swirl head
6	16-507-009	Teflon washer
7	16-507-015	Nozzle head No. 3/2
8	07-408-001	O - ring
	16-507-023	**Nozzle No. 3/3 cplt. SOFT, Cleaner**
1	16-507-007	Valve housing
2	07-408-001	O - ring
3	12-007-011	Valve ball
4	12-007-010	Valve spring
5	16-507-006	Swirl head
6	16-507-008	Teflon washer
7	16-507-016	Nozzle head No. 3/3
8	07-408-001	O - ring

Therefore, it is recommended to remove the moisture out of the fabric as quickly as possible.

No moisture rings should form when using the drying nozzle properly. The drying time depends on the thick-ess of the fabric and the number of layers.

Tip: Spray solvent sparingly. This saves solvent and drying time.

Note
Large stains should not be removed with a stain removal system for reasons of economy. Here it is recommendable tohave the article of clothing cleaned by dry cleaning.

Moisture rings
If moisture rings should form due to interruptions in work etc. we recommend the following procedure: Spray the fabric lightly from about 15 - 20 cm away. Fabrics with a strong tendency to form rings should be covered with a cloth around the area to be treated to avoid additional soiling. Dry the moist area again from the outside towards the inside. The rings should now have gone; if not repeat the process.

Inspection, maintenance, guarantee for System KREBS 750

Maintenance
1. Empty collecting container for soiled liquid. (D1-11)
2. Empty and clean the filter glass of the compressed air gauge. (D1-12)

Attention: Disconnect compressed air supply first!

3. When the suction power of the exhaust fan decreases, check the safety guard of the fan entry and clean if necessary.

Disposal of solvents:
Solvents may not be thrown in the domestic waste or down the drain. Please dispose of cleaners in an environment-friendly way.

Technical data:

Type:	KREBS 750/500
Voltage:	230 V/ 50 Hz
Compressed air, dry and free of oil:	6 - 8 bar
flow rante:	300 - 600 l/min
Exhaust motor:	500 W
Measurements:	72x40x180 cm
Net weight:	approx. 40 kg

Heating (model with warm air):

Rated power:	1000 W

Cleaning Solvents
All cleaners can be ordered from KREBS. KREBS offers the solventsin different packing quantities. Ordering larger containers saves refuse.

6 Months Guarantee
The guarantee covers the remedying of all faults, without cost to the costumer, arising from faulty manufacture of materials. This guarantee excludes damage caused by ingress of dirt, insufficient and/or incorrect maintenance.

THEO KREBS Ltd, Kreuzlingen/Schweiz

CE Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents:
EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555,
HD 400 in accordance with the regulations

H. Kohlert A. Aepli
THEO KREBS AG

Safety Indications for Spot Cleaning System KREBS 750 / 500

For Your Safety

Working safely with this machine is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

In addition, the general safety instructions must be followed.

Before using for the first time, ask for a practical demonstration.

Do not use the tool if damp or if the surroundings are damp.

If the cable is damaged or cut through while working, do not touch the cable but immediately pull the power plug. Never use the machine with a damaged cable. In the event of damage, repair work should only be carried out by a specialist.

Ensure that there is adequate ventilation when working in confined spaces.Inhaling the aerosol can be a health hazard. Always wear respiratory protection.

Danger of Explosion.
No open flames shoud be located in the working area.

Do not smoke.

Do not spray easily combustible or explosive fluids (e.g. benzene, alcohol) or use them for cleaning.

Do not work with fluid with unknown dangers.

Follow the manufacturer's instructions.

- The device must not be used in locations where explosive gases may occur.
- Use only liquids with a flash point of 61° C . and higher.
- The processing temperature of the solvent should be at least 15° C lower than the flash point of the used solvent.
- Never direct the spray jet towards people or animals. The spray material comes out of the nozzle at high pressure.
  Danger of injury and infection!
- Always disconnect the power plug before performing any work on the tool. Do not carry the tool by the power cord.
- Before removing the glass from the air filter unit, make sure to disconnect the compressed air supply first.
- Always keep the extension cable well away from the workplace.
- Keep the tool and accessories out of the reach of children.
- Only use original accessories.

Safety information
Keep the containers with solvent always firmly closed. Solvents evaporate by and by. Furthermore, solvents should not be exposed to permanent action of light or high temperature. Storage in dark and cool room is recommended, as otherwise quality and function may alter or be lost.

Health
When working with cleaners you should wash your hands frequently with water or wear solvent-resistant gloves. Cleaners such as Cleaner 580, K1 - 3 degrease the skin. Therefore wash hands thoroughly and rub in a handcream.

Special Solvents K1 - 3 and K4 for rust stains
R36/38 Agitates eyes and skin.
S26 In case of eye contact, rinse out immediatly with water and consult a doctor.

Preparation and Starting up of Stain Removal System KREBS 750/500

Delivery scope:

- Spot removal system KREBS 750/500
- Multi-function handle
- Vibration pump for Cleaner
- Container for Cleaner
- Collecting container for soiled liquid
- Foot switch
- 2 working areas stainless steel
- 1 extra nozzle
- 250 ml KREBS Cleaner 580
- 3 Special Solvents KREBS K1 - 3 (30 ml each)
- Manual

Preparation - Starting up
Take all parts out of the package. Dispose of packing material according to environment regulatations and recycle as much as possible.

1. Mount multi-function handle with support and liquid container. (D1-1)
2. Connect red compressed air line with sleeve nut. (D1-2)
3. Connect D 4 mm for Cleaner 580 by pressing vigorously the hose in the borehole of the quick disconnect coupler. (D1-3)
4. Connect electric plug connection for handle. (D1-4)
5. Connect hose line D 8 mm with liquid container for Cleaner. Push vigorously. (D1-5)
6. Connect compressed air line to gauge (thread 1/4“). (D1-6)
7. Mount foot switch, selectively in the front or laterally. (D2-6)
8. Connect line cord. (D1-8)
9. Alternatively connect exhaust air on socket D 90 mm. (D1-9).
10. Fill in Cleaner 580 in liquid container. (D1-10)
11. Turning knob to right side for large suction area, to left side for sock arm.

Place the apparatus in a way that all parts are well reachable. Take care of adequate posture. Not ergonomic position may cause health damages.

Advice: Make sure that your working area is clean in order not to soil the fabric additionally and unnecessarily. Have a cover sheet ready to cover up other fabrics around the part to be cleaned. This is especially recommended for fabrics of microfibre and viscose.

Basic Advices
The System KREBS 750 /500has been especially invented for tailoring shops

ready-made clothing companies and dry-cleaners to remove typical spots produced when trying on the clothes, such as make-up, eyeleash, lipstick, cream ...
The spots can have different origins.
There are two types of stains basically: waterbased also called wet stains or chemical stains also called dry or oilbased stains. The different stain materials may have different effects on the fabrics.
Therefore, no promise on guaranteed spot removal success can be given. It can be said that oilbased spots, such as lipstick, grease, lubricant, make-up, rouge are generally removable with solvent KREBS Cleaner 580. Please respect the care instructions of the fabric.
It is recommended for every fabric to test its colour-proof and reaction on the solvent.
Make these tests on an area where no visible damage can be done.
The System KREBS 750 has not been developed for waterbased spots.
Therefore, the cleaning efficiency for these spots, even with the help of the special solvents K1 - 2, is reduced, unefficient and it may in some cases even lead to fixation of the stain.

Handling the Stain removal system KREBS 750/500

Removing stains
Check the washing instructions label on the article of clothing before removing any stains. The washing instruction P or F should be recommended for Europe and dry clean for other countries.
Lay the article of clothing flat on the work surface with the stain face down. The long sock arm is particularly suitable for sleeves, socks and trouser legs.
Make sure that the fabric is only in one layer where possible. If this is not possible due to seams or linings it is advisable to fold the fabric in the middle of the stain and to work with a maximum double thickness. The more layers the fabric has the longer it takes to dry. Since this is the procedure that takes the most time you should try to reduce the handling times where possible.

- Switch on main switch on front side (D2-5) - control lamp (D2-4) lights up
- Switch on heating switch (D2-2) - control lamp (D-2-3) light up when heating (only if system is equipped with heating).
- Press foot switch (D-2-6) - now suction ventilator is on and the functions in the handle work (spray and dry).
- Spray solvent on the spot by activating the upper operation switch of the handle.

Use basically KREBS Cleaner 580 before applying special solvents K1-3. In most cases KREBS Cleaner 580 will alrady remove the stain.

Dry instantly after spraying!

- Bring the compressed air nozzle outlet slot into direct contact with the wet textile material. Press the lower switch and direct the nozzle head slightly backwards and forwards like a razor. Work from the outside to the inside.

Remark
Moisture rings form in the fabric at the transition between damp and dry. This is strongly dependent on the type of fabric.